

FOTO DEL 3 OTTOBRE 2007



La chiesa di Darcogna con ancora i segni della passata alluvione



Le case sottostanti la “strada” in costruzione (si vede a destra la ruspa)



la caditoia distrutta (ad inizio strada) dal passaggio dei mezzi pesanti (in retro)



Il cartello del cantiere in cui risulta che il progetto (in area a rischio!) è di un geometra



**Il muro di sostegno della strada realizzato in unica gettata sui muretti a secco esistenti!
(visuale frontale)**



Muretto a monte (quello che dovrebbe reggere il terrazzamenti della zona franosa)



Muretto a monte (quello che dovrebbe reggere il terrazzamenti della zona franosa)



L'unica protezione è un nastro. A parte i cartelli fotografati non vi è alcuna segnalazione del cantiere e dei mezzi in movimento, nemmeno prima dell'entrata nella strada lungo la strada principale! (manca anche il bagno a servizio del cantiere, previsto dalla normativa)



**I contenitori dei carotaggi del terreno (effettuati solo in piena estate 2007!!!) sono ancora lì!!!
Cosa hanno esaminato? Non dovrebbero esserci verifiche costanti???**



Primo piano dei contenitori dei campioni dei carotaggi!